


Département de la Loire
Commune de Roisey


Etude :
Zonage d'assainissement des eaux pluviales et schéma de gestion des eaux pluviales

Plan :
Le Bourg, le Briat et la Tronchia

Maître d'ouvrage :


Marie de Roisey
226 rue du Pinol
42500 ROISEY
Tel : 04 78 47 48 93

Bureau d'études :


Réalités Environnement
165, Allée du Bief - BP430
61000 TRICHAUX Cedex
Tel : 04 78 28 46 02


























Échelle :
1:2 500

Fond :
Cadastré

Source :
Commune

Dossier :
161111

Légende :

	Station d'épuration		Réseau : Eau pluviales
	Ouvrages : Déversoir d'orage		Réseau : Eau pluviales - Branchement
	Eudroïre : Hors déversoirs d'orage		Réseau : Fossé
	Regards : Sur déversoirs d'orage		Réseau : Cariveau
	Regards : Regard accessible d'eaux usées		Réseau : Eau usées - Gravières
	Regards : Regard accessible d'eaux pluviales		Réseau : Eau usées - Branchement
	Regards : Regard accessible d'unitaire		Réseau : Unitaire - Gravière
	Regards : Regard non trouvé		Autres : Rejet DO
	Regards : Regard bloqué, enterré, sous enrobé, inaccessible		Autres : Supposé (à confirmer)
	Boîte de branchement - Eau usées		Autres : Talweg
	Boîte de branchement - Eau pluviales		Autres : Cours d'eau
	Grille		Zones humides
	Puits d'infiltration		

Suivi :

Phase	Version	Date	Objet	Réalisation	Vérification
1	1	05/2017		VTT	FMA
1	2	09/2018		VTT	FMA